



Snabbguide 3M Peltor WS Alert XP

Sätt i batterier


Vänster kåpa



Synka med telefonen

Höger kåpa

I avstängt läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 5 s



"Power on"

Släpp **inte** knappen när
du hör "Power on"!

"Bluetooth
pairing on"

Håll inne knappen tills
"Bluetooth pairing on"!




Aktivera Bluetooth
och sök nya enheter
på telefonen. Bekräftas
med "Connected"


Sätt på och stäng av

Höger kåpa

I avstängt läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s






I påslaget läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s



Reset to Factory Default

Höger kåpa

Bra att göra vid
problem med synkning




Justera volymen

Höger kåpa

Tryck på
+ eller -
för att justera
radiovolymen



Tryck på
ON/OFF/Mode
för att skifta till
surroundvolym



Tryck på
+ eller -
för att justera
surroundvolymen



Sök kanaler på radion

Höger kåpa



Sök station
genom att
trycka på
+ eller -



Hantera samtal

Vänster kåpa



"Incoming call"



Placera mikrofonen
ca 3-5 mm från munnen
för bra ljud och bra bullerdämpning



För fler funktioner i 3M Peltor WS Alert XP, se användarmanualen som finns i kartongen och på www.3m.se/WSAlertXP